

1 Equipements :

1.1 Poste de relèvement :

	POSTE REFOULEMENT INTERMEDIAIR
Fonctionnement pompe	Satisfaisant
Etat de l'ouvrage	Graisses en surface
Commentaires	Faibles apports

1.2 Décanteur-digesteur :

	DECANTEUR DIGESTEUR
Boues en surface	Oui
Odeur	Oui
Dégazage chapeau boues	Oui
Dégazage dans zone décantation	Non
Etat de l'ouvrage	correct
Hauteur d'eau du digesteur (m)	2,7
Hauteur de boues du digesteur (m)	0,2
Date de la dernière vidange	12/07/2022
Volume vidangé (m ³)	15
Volume de boues (m ³)	2,3
Taux de remplissage du digesteur	8,87
Commentaires	Cet ouvrage reçoit toujours beaucoup de graisses (environ 0.3 m épaisseur en surface)

1.3 Système de bâchées :

	RESERVOIR CHASSE A AUGET
Fonctionnement chasse	Satisfaisant
Etat de l'ouvrage	Correct