

1 Equipements :

1.1 Poste de relèvement :

POSTE REFOULEMENT INTERMEDIAIR	
Fonctionnement pompe	Satisfaisant
Etat de l'ouvrage	Correct
Commentaires	Une pompe et l'ensemble des barres de guidages ont été remplacées semaine 10.

1.2 Décanteur-digesteur :

DECANTEUR DIGESTEUR	
Boues en surface	Non
Odeur	Non
Dégazage chapeau boues	Non
Dégazage dans zone décantation	Oui
Etat de l'ouvrage	Correct
Hauteur d'eau du digesteur (m)	2,5
Hauteur de boues du digesteur (m)	0,4
Date de la dernière vidange	07/03/2024
Volume vidangé (m ³)	15
Volume de boues (m ³)	4,66
Taux de remplissage du digesteur	17,98
Commentaires	Vidange de l'ouvrage semaine précédant la visite

1.3 Système de bâchées :

RESERVOIR CHASSE A AUGET	
Fonctionnement chasse	Satisfaisant
Etat de l'ouvrage	Correct
Commentaires	Compteur remplacé en fin d'année 2023