

#### 1.4 Filtres plantés de roseaux (2<sup>ème</sup> Etage) :

	MASSIF D'INFILTRATION PLANTE
Colmatage	Non
Boues (couche)	Non
Herbes	Non
Répartition	Non visible
Nombre de casiers en fonction	1
Etat des roseaux	Bonne densité et bon développement
Commentaires	Effluents de sortie limpides de bonne qualité

#### 1.5 Zone de rejet végétalisée :

	FOSSE VEGETALISE
Taille des végétaux	Non
Etat de l'ouvrage	inaccessible
Envasement	Oui
Plantes envahissantes	Oui
Flottants	
Hydraulique de la ZRV	Infiltration
Surverse	Oui
Entretien	Broyage

## 2 Résultats analytiques :

---

Paramètre	Unité	Concentration en sortie	Norme
pH	unité pH	6,3	
DBO5	mg(O2)/L	7	35
DCO	mg(O2)/L	40	200
MES	mg/L	13	
NH4+	mg(N)/L	0,93	
NO2-	mg(N)/L	0,02	
NO3-	mg(N)/L	88,63	
P total	mg(P)/L	13,13	