

## Contrôle sanitaire des EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Mâcon, le 13 mai 2022

MONSIEUR LE PRESIDENT  
S.I.E. DE GUYE ET DHEUNE  
MAIRIE  
  
71390 MARCILLY LES BUXY

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé à la diligence de  
l'Agence Régionale de la Santé dans le cadre suivant :  
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

### GUYE ET DHEUNE

Type	Code	Nom	
Prélèvement	00116555		Prélevé le : mardi 03 mai 2022 à 11h43
Unité de gestion	0023	GUYE ET DHEUNE	par : CAPUCINE VOLANT
Installation	UDI 001251	GUYE ET DHEUNE-SAINT MARTIN	Type visite : D1
Point de surveillance	S 0000003028	BOURG	Type d'eau: T
Localisation exacte	robinet cimetière		
Commune	CERSOT		Motif : CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR LE CODI DE LA SANTE PUBLIQUE

### Mesures de terrain

#### Résultats

Limites de qualité		Références de qualité	
inférieure	supérieure	inférieure	supérieure

#### CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau	14,2 °C				25,00
----------------------	---------	--	--	--	-------

#### EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	7,4 unité pH			6,50	9,00
----	--------------	--	--	------	------

#### RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre	0,36 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
Chlore total	0,41 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

### Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901  
Type de l'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00124415 Référence laboratoire : LSE2205-24749

#### Résultats

Limites de qualité		Références de qualité	
inférieure	supérieure	inférieure	supérieure

#### CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0				
Coloration	<5 mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélométrique NFU	0,53 NFU				2,00